



Specifikationer

Km
77.000

Km/l
22,9

1. registrering
August 2020

Modelår
2020

Nypris
DKK 350.210,-

HK / Nm
150 HK / 340 Nm

Type
Van

0-100 km/t
9,4 sek

Tophastighed
202 km/t

Drivmiddel
Diesel

Trækjul
Forhjul

Tank
58 l

Grøn ejerafgift
DKK 3.580,- / årligt

Geartype
Automatgear

Gear
7 gear

VW Tiguan

TDi 150 Highline DSG Van

Solgt

Beskrivelse af VW Tiguan

2 zone klima, 18" alufælge, adaptiv fartpilot, fjernb. c.lås, nøglefri betjening, kørecomputer, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. førersæde, el-ruder, el-klapbare sidespejle m. varme, parkeringssensor (bag), parkeringssensor (for), automatisk start/stop, elektrisk parkeringsbremse, navigation, multifunktionsrat, bluetooth, apple carplay, android auto, usb tilslutning, armlæn, kopholder, læderrat, tågelygter, automatisk lys, airbag, abs, servo, varme i rat, tagræling, mørktonede ruder i bag, aut., ratgearskifte, køl i handskerum, infocenter, ergo active førersæde, bakkamera, dæktryksmåler, kurvelys.

Evt. leasing med fri kilometer:

Udbetaling kr. 60.000.-

Løbetid 60 mdr.

Restværdi kr. 80.000.-

Ydelse pr. måned kr. 3.329.-

Serviceret - Nysynet - 3 mdr's 100 % garanti.

Ring på 8660 0266 for leasingtilbud.

Billeder (12)



Se flere billeder på: ojbiler.dk/varebiler-plus-moms/vw-tiguan-tdi-150-highline-dsg-van-yrscxjqcb

Udstyrsliste (36)

A

ABS bremsler Adaptiv fartpilot Alufælge Android Auto Apple CarPlay Armlæn

Auto nedblændelig bakspejl Auto. start/stop Automatgear Automatisk lys

B

Bakkamera Bluetooth Buet lys

D

Dual zone klimaanlæg Dæktryksystem

E

El-klapbare sidespejle med varme El-ruder Elektrisk parkeringsbremse

F

Fjernbetjent centrallås

H

Højdejusterbart førersæde

I

Infocenter

K

Kørecomputer

L

Læderrat

N

Navigation Nøglefri betjening

P

Parkeringsensor bagved Parkeringsensor foran

R

Ratgearskifte

S

Servostyring Startspærre Sædevarme

T

Tagræling Tonede ruder Tågelygter

U

USB tilslutning

V

Varme i rattet

Bemærk: Der tages forbehold for eventuelle indtastnings- og beregningsfejl.